

# Proceso de Rectificación de Pintura


Unos pocos pasos **muy sencillos** para conseguir el **mejor acabado**

## ELIMINACIÓN DE LOS DEFECTOS



**Áreas grandes - A máquina:** Elimine defectos y piel de naranja con la tecnología Trizact™ P1500

Discos abrasivos Trizact™ P1500:  
 • 150mm Ref. 05600  
 • 75mm Ref. 05601



**Eliminar motas con máquina:** El nuevo sistema eliminador de motas de 3M aporta rentabilidad y productividad al trabajar sólo sobre la mota. Todo lo necesario en un cómodo kit.

Kit de eliminación de motas Ref. 50666

## REDUCCIÓN DEL ARAÑAZO



**Áreas grandes:**

Discos de Acabado Trizact™ 150mm grano P3000 Ref 50414



**Áreas más pequeñas:**

Discos de Acabado Trizact™ 75 mm grano P3000. Ref 50415

## AFINADO DEL ARAÑAZO



**El Trizact™ más fino del mercado. Casi como un pulimento.**

**Necesitará menos tiempo de pulido convencional para obtener un resultado ¡PERFECTO A LA PRIMERA!**

**Áreas grandes:**

Discos de Acabado Trizact™ 150mm grano 6000. Ref 51130

**Áreas más pequeñas:**

Discos de Acabado Trizact™ 75mm grano 6000. Ref 51131

**NUEVO**

## PULIDO

**NUEVO**



Desbastador de Corte Rápido XL Perfect-it™ Ref. 51052

- Boina de Pulido Verde de doble cara y conexión rápida 150mm. Ref. 50878
- Boina de Pulido Verde 150mm Hookit. Ref. 50487
- Boina de Pulido Verde 75mm Hookit. Ref. 50499
- Bayeta Verde Alto Rendimiento. Ref. 60671

## ABRILLANTADO



Abrillantador Extrafino Perfect-it™ Ref. 80349

- Boina Amarilla Abrillantado de doble cara y conexión rápida 150mm. Ref. 50879
- Boina Amarilla Abrillantado 150mm Hookit. Ref. 50488
- Boina Amarilla Abrillantado 75mm Hookit. Ref. 50536
- Bayeta Amarilla Alto Rendimiento. Ref. 50400

## ANTIHOLOGRAMAS

**Paso Opcional**



Perfect-it™ Ultrafina SE polish

Compuesto Antihologramas Perfect-it™ Ref. 50383

- Boina Azul Antihologramas de doble cara y conexión rápida 150mm. Ref. 50880
- Boina Azul Antihologramas. Ref. 50388
- Boina Azul Antihologramas 75mm. Ref. 50457
- Bayeta Azul Alto Rendimiento. Ref. 50486



## PROTECCIÓN DEL ACABADO



Cera Protectora Rosa. Ref. 80345

- Bayeta Rosa de Alto Rendimiento. Ref. 50489

## SEGURIDAD & HIGIENE

Los procesos de reparación de los talleres pueden producir daños respiratorios, auditivos y oculares graves.

Es importante utilizar los EPIS adecuados. Una propuesta de EPI incluye: Mascarillas 3M, Protección Auditiva 3M, Protección Ocular 3M.

En última instancia es responsabilidad de la empresa seleccionar los productos más apropiados de protección personal basados en una evaluación de riesgos completa. Para más información visite: [www.3M.com/es/seguridad](http://www.3M.com/es/seguridad)

**3M**